

➤ Entrée

Au sol, dans l'entrée, je constate la présence d'un parquet en bon état d'usage.

Les murs sont recouverts d'un papier peint usagé.

Au plafond, la peinture est ancienne et usagée.

➤ Sas de distribution

Par une porte à droite, j'accède à un sas desservant une salle de bains, ainsi qu'un WC et deux chambres à coucher.

Le sol est revêtu d'un parquet droit, en bon état d'usage.

Les murs sont recouverts d'un papier peint rouge, ancien.

La peinture du plafond est ancienne.

➤ Chambre à coucher – Première porte à droite

J'y accède par une porte pleine, en état d'usage moyen.

Le sol est constitué d'un parquet moderne, usagé en partie centrale.

Les murs sont revêtus d'un revêtement en moquette usagé.

Au plafond, la peinture est à l'état d'usage.

La pièce est éclairée par deux baies vitrées, avec des volets roulants manuels extérieurs.

➤ Chambre à coucher – Porte face

J'y accède par une porte pleine, en bon état.

Les murs sont recouverts d'un papier peint ancien, usagé.

Au plafond, la peinture est à l'état d'usage.

Le sol est revêtu d'un parquet moderne, mais abimé, présentant des taches.

La pièce est éclairée par deux fenêtres et une baie vitrée sans poignées, avec des volets roulants manuels extérieurs.

➤ WC – Deuxième porte à gauche

J'y accède par une porte en état d'usage.

Le sol est recouvert d'un carrelage ancien, usagé.

Les murs sont recouverts d'un papier peint usagé, avec des motifs chinois.

Au plafond, la peinture est à l'état d'usage.

S'agissant des équipements :

- Un WC à l'anglaise, en état de fonctionnement.

➤ Salle de bains - Première porte à gauche

J'y accède, soit depuis l'entrée, par une porte, soit depuis le sas de distribution, par une autre porte.

Le sol est recouvert d'un revêtement en moquette, ancien et usagé.

Les murs sont recouverts d'un papier peint ancien et usagé, ainsi qu'au plafond.

S'agissant des équipements :

- Une baignoire ancienne et usagée.
- Un lavabo ancien et usagé.
- Une porte donnant accès sur un dressing.

➤ Séjour

Par une double porte vitrée, depuis l'entrée, j'accède au séjour.

Le sol est constitué d'un parquet moderne, à petites lames.

Les murs sont recouverts d'un papier peint usagé.

La peinture du plafond est en état d'usage.

Par une porte-fenêtre, j'accède à un balcon aménagé.

➤ Pièce à droite

Par une ouverture sans porte, j'accède à une pièce située sur la droite.

Le sol est revêtu d'un parquet moderne mais en état d'usage.

Les murs sont recouverts d'un papier peint usagé.

Au plafond, la peinture est en état d'usage.

Dans le fond, se trouve un placard-dressing.

La pièce est éclairée par une baie vitrée, munie d'une poignée, avec des volets roulants manuels extérieurs.

➤ Cuisine

Par une porte pliante, j'accède à la partie cuisine.

Le sol est revêtu d'une partie en parquet usagé et d'une autre partie en carrelage, également usagé.

Les murs sont recouverts d'une peinture usagée, ainsi qu'au plafond.

La pièce est éclairée par deux baies vitrées s'ouvrant, avec des volets roulants manuels extérieurs.

La pièce est agrémentée d'un évier, deux bacs et d'une paillasse, posé sur un ensemble de trois placards stratifiés usagés.

➤ Arrière-cuisine

Par une porte, j'accède à une arrière-cuisine.

Le sol est constitué d'un carrelage ancien et usagé.

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture usagée.

S'agissant des équipements :

- Un tableau électrique anciens et non aux normes.
- Un placard, deux portes, avec des étagères. L'ensemble est ancien, usagé et sale.